



KOROZE

Koroze

- pomalé změny probíhající na povrchu některých kovů vlivem vnějších podmínek
- Al, Cu, Zn – tenká vrstvička bránící další korozi

Ochrana proti korozi

- zabránění přístupu vzdušného kyslíku a vlhkosti k povrchu kovu
- natírání látkami odpuzujícími vodu (olej, vazelína)
- pokrývání barvami, smalty, plasty
- pokovování stálejším kovem (Zn, Cu, Cr)